

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

**Foto relative al campione analizzato presso Ca' Lucio - Urbino**























Foto precedenti relativa al campione analizzato presso Ca' Lucio - Urbino

**Foto relative al campione analizzato presso Monte Schiantello - Fano**















Foto precedenti relativa al campione analizzato presso Monte Schiantello - Fano

**Foto relative al campione analizzato presso Ca' Asprete - Tavullia**






















**Foto precedenti relativa al campione analizzato presso Ca' Asprete - Pesaro**

**Foto relative al campione analizzato presso So.Ge.Nu.S - Moie di Maiolati Spontini.**





































**Foto precedenti relativa al campione analizzato presso Moie di Maiolati Spontini.**


**Foto relative al campione analizzato presso ASA - Corinaldo.**














































Foto precedenti relativa al campione analizzato presso Corinaldo.

**Foto relative al campione analizzato presso impianto TMB – Tolentino - COSMARI.**



































**Foto relative al campione analizzato presso impianto TMB – Fermo ASITE.**































Massimiliano Boccarossa  
Tecnico Sezione Regionale Catasto Rifiuti  
Presso: ARPAM dipartimento di Pesaro  
Tel.: 0721.3999719  
FAX: 0721.3999710

[massimiliano.boccarossa@ambiente.marche.it](mailto:massimiliano.boccarossa@ambiente.marche.it)  
[orso@ambiente.marche.it](mailto:orso@ambiente.marche.it)

